



Minipex

LOCALIZADOR DE ÁPICES

98 *Percent*
Accuracy



La verdadera comodidad,
en cualquier lugar y en cualquier momento

Mini

Delgado pero fuerte

Visible

Forma ovalada,
mejor visibilidad

Distinguishable

Alarma de diferentes sonidos,
fácil de distinguir



Preciso & Sensible

Coincidencia de datos clínicos,
rango de precisión mejorado

Chip mejorado, respuesta en tiempo real, la sensibilidad se ha duplicado. Algoritmo innovador, medición multifrecuencia y antiinterferencias.

97.71%




Contraste de precisión entre Woodpecker, marca americana D y marca japonesa S

Método: Preparar 97 dientes con pulpitis y paradentitis apical, un total de 175 conductos radiculares. Después de terminar la preparación inicial del conducto radicular, utilizar los localizadores de ápice de Woodpecker, marca americana D y marca japonesa S, por separado para medir la longitud de los conductos radiculares y combinar la película de rayos X para probar. Finalmente, comparar la precisión de los tres tipos de localizadores de ápice

Grupo	Cantidad de conductos radiculares analizados	Cantidad de resultados precisos	Índice de precisión
Woodpecker	175	171	97.71%
Marca americana D	175	171	97.71%
Marca japonesa S	175	171	97.71%

Referencia citada: Gu Yuan Ping
Precisión en vivo de tres dispositivos de medición de la longitud del conducto radicular: Dentaport ZX, Woodpex III y ProPex II

Consejos clínicos



El defecto del método de medición tradicional

1-Desventaja del método de manejo

Basándose en la sensación de la mano y el dolor del paciente, los dentistas deciden si la herramienta de medición alcanza el foramen apical, con alta subjetividad y baja precisión. La literatura extranjera sugiere que, proporcionando un rango de error de ± 0.5 mm, la precisión del método de manejo es solo del 42%.



2-Desventaja de la placa de rayos X

Disparo de estructura 3D en plano 2D, debido a los diferentes ángulos, es fácil obtener datos erróneos.

El foramen apical no se puede mostrar en la película de rayos X, ya que más del 80% de los forámenes apicales están en el borde lateral en lugar del ápice.



El foramen apical está al borde lateral. La radiografía causa un error de longitud. Cuando mayor sea el error, más grave será el llenado excesivo.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China



Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal
RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través
de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.
¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas